JC100 全自动激光垂准仪

使用说明书


苏州一光镭射仪器有限公司

JC100 使用说明书

1. 基本功能

本仪器采用波长为 635nm 的半导体激光器,发射出的激光束可见度较好。激光束出射方式如下图所示:


分别向上或(和)向下发射一束同轴的激光射线。




]

2. 仪器简介


2.1. 主机





2

2.2. 控制面板



3. 仪器的使用:(使用前最好将电池充足)

3.1. 安装电池

本仪器使用可充电(NI-MH)电池。

将电池盒插入主机的电池盒座,旋紧电池盒钮。

3.2. 安置仪器

将仪器置于脚架上,或置于一稳固的平面上。

- (1) 若需要作精密垂准测量,则应调节三爪基座的脚螺旋,使基座上的圆水泡居中。
- (2) 若仅需提供精度在±10″以内的垂直基准线,则只需使仪器基本竖直。上出光,仪器的倾斜度不超过±3°即可; 下出光,仪器的倾斜度应控制在±1°以内。

3.3.操作

3.3.1. 电源开关

按 POWER 键,开机,电源指示灯亮,自动安平功能启动。

电源指示灯闪烁,表明电池电压不足。此时,应对在机可充电电池充电。


再按 POWER 键, 电源指示灯灭, 关机。

3.3.2. 安平指示

当完成自动安平后,自动安平指示灯亮,同时仪器向上发出一束激光。

如果仪器安置不当,或由于其它原因造成仪器倾斜度超过±3°时,自动安平指示灯将闪烁,激光束不出射。此时应先关机,然后重新安置仪器。

提示: 超范围报警约5分钟后, 仪器将自动关机。



3.3.3. 激光束的选择

按上、下出光选择键,可选择激光束的发射方向。

- (1) 仪器完成自动安平后,向上发出一束激光。
- (2) 按上、下出光选择键, 仪器向下发出一束激光。
- (3) 再按上、下出光选择键, 仪器向上和向下各发出一束激光。
- (4)第三次按上、下出光选择键,仪器又回复到向上发出一束激光。 如此周而复始。

4. 电源

当控制板上的电源指示灯闪烁时,应及时对电池充电:

将充电器电源插头插入交流电源中,充电器输出插头插入电池盒 上的充电插座中。


- 提示: (1) 用本仪器专用的充电器, 大约七小时可完成充电。
 - (2) 充电器交流电源电压的适应范围: 频率 50-60HZ; 电压 85V-265V。
 - (3)本仪器可边充电,边使用。
 - (4)仪器贮存(即较长时间不使用)时,应将电池盒取出。


5. 遥控

本仪器采用红外线遥控。

将遥控器的发射窗(如图示)对准仪器方向,可实现遥控操作。遥控器面板共设4个键,每按其中一个键,面板上的指示灯都将闪亮一下,表明遥控信号已发出。本遥控器可对仪器下列功能实现遥控:

(1) 调整。通过操作"+"、"-"、"SET"3个键,可进行调整模式。





5

其操作同 6.2。


- (2) 出光选择。通过操作"LASER"键,可选择激光束的上、下出光。 其操作同 3.3.3。
- 6. 检查和调整

6.1 检查

- (1) 将检查和调整用五角棱镜(座)固定安装在主机上方约10cm-20cm处。
- (2) 如图所示, 离墙面约 50m 处安置仪器(或在距仪器约 50m 处竖一标尺), 调节三爪基座的脚螺旋, 使基座上的圆水泡居中。
- (3) 将仪器的 X1 方向朝向墙面(或标尺)。打开电源,转动五角棱镜,将激光束对准墙面(或标尺),在墙面(或标尺)上标出 X1 方向激光束的位置 h1。
- (4) 将仪器旋转 180° , X2 方向朝向墙面 (或标尺),标出 X2 方向 激光束的位置 h2 。
 - h1与h2的差值应小于5mm。
 - (5) 用同样方法检查 Y 方向。

6.2 调整

- (1) 同时按"+"、"一"键约3秒钟, ADJUST 灯亮, 进入调整模式。
- (2) 按 SET 键,可选择 X 方向调整或者 Y 方向调整。 X 灯亮, 表明仪器处于 X 方向调整状态; Y 灯亮, 表明仪器处于 Y 方向调整状态。
- (3) 点击 "+"或 "一"键,每击一次,调整一步,在 LEVEL 灯亮的情况下检查激光束位置,直至 h1、h2 的差值小于 5mm。
 - (4) 调整值的确认:同时按 "+"、"一"键约 3 秒钟, ADJUST 灯灭,调整值被确认,同时退出调整模式。若调整值无须确认,需关闭电源。重新打开电源,仪器回复到调整前的状态。



注意: 若差值过大,超出仪器容许的调整范围,ADJUST 灯将闪烁,此时应联系供货商修理。附:常亮状态(便于对点)

- 1. 按"SET"键, ADJUST 灯亮, 此时无论仪器是否处于安平状态, 激光常亮。
- 2. 按 "SET" 键, ADJUST 灯灭, 退出常亮状态。

7. 技术指标

测量距离

一测回垂准测量标准偏差: 上出光 1/100000

下出光 1/100000

 $\pm 3^{\circ}$

自动安平范围:

上出光 150m

下出光 150m

光源 激光二极管 波长 635nm

遥控距离: 约 30 m

工作温度: -10℃--+50℃

电源: DC 4.8V 持续工作时间: 约 12 小时

尺寸: 160(Φ)×230(h)mm

重量: 4.5kg